


Quickguide til Kortlag til kvalitetssikring af tværprofil- og belægningsdata

Dette er en quickguide til kortlag der kan bruges til kvalitetssikring af tværprofildata og belægningsarbejderdata i vejman.dk – data som bruges til mængde/areal opgørelser i dTIMS.

Tværprofilregistret indeholder oplysninger om hvilke elementer (kørebane, stier, fortov etc.) der ligger i vejens tværprofil og belægningsarbejderregistret indeholder oplysninger om hvilke belægninger der ligger på elementerne i tværprofilregistret. For ikke at være bundet af at tværprofiler skal være opdaterede for at lægge belægningsoplysninger ind eller vice versa, har de to registre ikke været koblet. Denne mulighed har resulteret i at der er belægningsoplysninger, som ikke har et tværprofilelement eller et tværprofilelement der ikke har en belægning. Begge scenarier vil resultere i upræcise prognoser når der optimeres i dTIMS og derfor bør sammenhængen mellem registrene sikres.


Du finder kortlagene i vejman.dk's kortmodul under brugeruniverset Drift i laghierarkiet.



Beregning af arealer for forskellige belægningstyper i dTIMS forudsætter oplysninger om belægninger samt bredder på veje og stier. Du bruger kortlagene til at identificere strækninger med mangelfulde oplysninger.

Strækninger uden kørebaner

Du bruger dette kortlag til at fremfinde vejstrækninger, hvor der i tværprofilregisteret ikke er registreret nogle tværprofilelementer af typen Kørebane. Du har mulighed for at afgrænse dit søgeresultat ved at filtrere på vejstikstatus og vejstikklasse.



Bemærk at de meget korte vejstrækninger i kryds (typisk få meters længde) oftest skyldes, at der med overlæg ikke er registreret tværprofilelementer. Derved undgå at arealer registreres dobbelt.


Søgeresultatet kan vises på kort (som vist ovenfor) og på listeform:

Bestyrer	Admvejnr.	Admvejdel	Frakmt	Tilkm	Vejnavn	Længde	VejStiStatus	VejStiKlasse
740	700621	1	267	268	Skærbækvej 122-126	1	Kommunevej	Lokalvej, sekundær land
740	7402224	0	0	2/0259	Nordskovvej	2259	Kommunevej	Trafikvej, primær by
740	7402303	0	0	776	Tværdalsvej	776	Kommunevej	Trafikvej, sekundær by
740	7402320	0	0	327	Hvinningdal Kirkevej	327	Kommunevej	
740	7402320	1	0	41	Hvinningdal Kirkevej	41	Kommunevej	
740	7402333	0	69	314	Nordskovpassagen	245	Kommunevej	Trafikvej, sekundær by
740	7430055	0	0	25	Rønnestien Vest	25	Kommunevej	Lokalvej, sekundær by
740	7430096	0	212	213	Absalonsgade	1	Kommunevej	Lokalvej, sekundær by

Stier uden tværprofilelement


Du bruger dette kortlag til at fremfinde sti strækninger, hvor der i tværprofilregisteret ikke er registreret nogle tværprofilelementer af typen Cykelsti eller Sti.

På samme måde som ovenfor vist kan du afgrænse dit søgeresultat, og vist data på både kort og listeform.



Strækninger uden overfladebelægning:

Du bruger dette kortlag til at fremfinde strækninger, hvor der findes kørebane tværprofilelement i tværprofilregister, men der mangler registrering af belægning i belægningsarbejderregisteret. På samme måde som ovenfor vist kan du afgrænse dit søgeresultat, og vist data på både kort og listeform.



Belægningsarbejder på ikke eksisterende tværprofiler:

Du bruger dette kortlag til at fremfinde belægningsarbejder som helt eller delvist er placeret på tværprofilelementer, som ikke eksisterer i tværprofilregisteret.

Rationalet er her, at når der ikke findes registrering i tværprofilregisteret, så kan der ikke beregnes arealer for den pågældende belægning i dTIMS.

Du har mulighed for at afgrænse dit søgeresultat ved at filtrere på tværprofilelement, vejstistatus og vejstiklasse, og få vist data på både kort og listeform.

Bemærk at et helt belægningsarbejde bliver udpeget, selvom det kun er en del af strækningen, hvor der mangler registrering af tværprofilelementer – og præcis den problematiske del bliver ikke markeret.

The screenshot shows a GIS application interface. The main map displays a street network in Silkeborg, with a red line indicating a specific road segment. A search overlay is visible, showing a list of search results. Below the map, there is a filter panel with the following settings:

- Filter: Belægningsarbejder på ikke eksisterende tværprofiler
- Tværprofilelement: ☒ Kørebane
- VejStiStatus: ☒ Kommunevej
- VejStiKlasse: (empty)

Buttons at the bottom of the filter panel include "Opdater kort", "Nulstil filter", and "Luk".

Bestyrer:	Silkeborg
Admvejnr:	404
Admvejdel:	0
Frakmt:	84/0990
Tilkm:	85/0097
Længde:	107
Vejnavn:	Nordre Ringvej
Vejside:	Vestre
Tværprofilelement:	Kørebane
Vejstistatus:	Kommunevej
Vejstiklasse:	Trafikvej, gennemfart land
Belægningstype:	Skærmemastix
Tykkelse:	38
Udlægningsdato:	15-10-2017